

技能的プレス加工の製作マニュアル目次

| | |
|------------------------------|----|
| 第1章 プレス加工と金型 | 1 |
| 1.1 プレス加工による製品例 | 1 |
| 1.2 プレス加工の特徴 | 2 |
| 1.3 金型に求められる条件 | 5 |
| 1.4 プレス加工の方法 | 7 |
| 1.4.1 プレス加工方法の種類 | 7 |
| 1.4.2 プレス加工の方法とプレス機械設備 | 9 |
| 1.5 プレス加工の工程設定 | 10 |
| 1.5.1 製品図のチェックとブランク展開 | 11 |
| 1.5.2 工程検討のチェックポイント | 12 |
| 1.6 どのような金型を作るか | 14 |
| 1.6.1 金型の等級 | 14 |
| 1.6.2 生産数と金型の寿命 | 14 |
| 1.6.3 製品精度 | 16 |
| 1.7 製品のポイントと情報の入手 | 17 |
| 1.8 型形式を決めるチェックリスト | 18 |
| 1.8.1 打抜き型のチェックリスト | 18 |
| 1.8.2 曲げ型のチェックリスト | 19 |
| 1.8.3 絞り型のチェックリスト | 20 |
| 1.8.4 順送り型のチェックリスト | 20 |
| 第2章 プレス加工法 | 22 |
| 2.1 プレス加工の種類 | 22 |
| 2.2 打抜き加工 | 25 |
| 2.2.1 打抜き加工の種類 | 25 |
| 2.2.2 打抜き加工の原理 | 26 |
| 2.2.3 板取り | 29 |
| 2.2.4 抜き加工の不具合と対策 | 30 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 2.3 曲げ加工 | 37 |
| 2.3.1 曲げ加工の種類 | 37 |
| 2.3.2 曲げ加工の原理 | 40 |
| 2.3.3 曲げ加工製品の展開長さ | 42 |
| 2.3.4 曲げ加工の不具合と対策 | 44 |
| 2.4 成形加工 | 50 |
| 2.4.1 成形加工の種類 | 50 |
| 2.4.2 成形加工の原理 | 51 |
| 2.4.3 成形加工の不具合と対策 | 52 |
| 2.5 絞り加工 | 54 |
| 2.5.1 絞り加工の種類 | 54 |
| 2.5.2 絞り加工の原理 | 56 |
| 2.5.3 ブランク寸法 | 58 |
| 2.5.4 絞り率と絞り工程 | 58 |
| 2.5.5 角筒絞り | 61 |
| 2.5.6 絞り加工の不具合と対策 | 62 |
| 第3章 プレス機械と附属装置 | 71 |
| 3.1 プレス機械の仕様 | 71 |
| 3.1.1 加圧力 | 71 |
| 3.1.2 行程圧力曲線 | 72 |
| 3.1.3 フライホイール保有エネルギーと作業エネルギー | 72 |
| 3.1.4 ストローク長さ、ダイハイト、スライド調節量 | 73 |
| 3.2 プレス機械の種類と特徴 | 74 |
| 3.2.1 プレス機械の駆動方法の種類 | 76 |
| 3.2.2 機械式プレスの種類と特徴 | 77 |
| 3.2.3 油圧式プレス等の種類と特徴 | 81 |
| 3.2.4 プレス機械のポイント数の種類と特徴 | 83 |
| 3.2.5 プレス機械のポイントの構造と特徴 | 84 |
| 3.2.6 使用目的とプレス等の種類と特徴 | 86 |

| | |
|------------------------|-----|
| 3.2.7 プレス加工以外の塑性加工機械 | 94 |
| 3.3 機械プレス、特にクランクプレスの構造 | 95 |
| 3.3.1 プレスの加圧力発生機構 | 95 |
| 3.3.2 プレスのエネルギー供給構造 | 97 |
| 3.3.3 プレスのフレーム構造の種類と特徴 | 98 |
| 3.3.4 プレスのスライド構造 | 99 |
| 3.3.5 クラッチ・ブレーキの種類と特徴 | 101 |
| 3.4 クランクプレスの精度と剛性 | 109 |
| 3.4.1 プレスの静的精度 | 109 |
| 3.4.2 プレスの動的精度 | 109 |
| 3.4.3 プレスのすきま精度 | 109 |
| 3.4.4 プレスの精度を維持する機構 | 113 |
| 3.4.5 プレス運動部のすきまと調整 | 113 |
| 3.4.6 プレスのたわみ剛性 | 113 |
| 3.4.7 プレスの伸び剛性 | 114 |
| 3.4.8 ダイクッションの精度 | 115 |
| 3.4.9 ダイクッションの剛性 | 115 |
| 3.5 プレス機械の付属装置 | 115 |
| 3.5.1 過負荷安全装置 | 115 |
| 3.5.2 スライドノックアウト装置 | 116 |
| 3.6 その他の金型に係わるプレス機械の機構 | 116 |
| 3.6.1 ボルスタ落し穴 | 116 |
| 3.6.2 インサートプレート | 116 |
| 3.6.3 エジェクタ | 116 |
| 3.6.4 任意タイミングノックアウト装置 | 117 |
| 3.6.5 自動化エアー供給装置 | 117 |
| 第4章 金型各部の名称と機能 | 118 |
| 4.1 組立図による部品の名称 | 118 |
| 4.1.1 外形抜き型 | 118 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 4.1.2 穴抜き型 | 120 |
| 4.1.3 V曲げ型 | 122 |
| 4.1.4 円筒絞り型 | 122 |
| 4.2 金型部品の機能 | 125 |
| 4.2.1 シャンク | 125 |
| 4.2.2 パンチプレート | 126 |
| 4.2.3 パンチ | 127 |
| 4.2.4 ダイ | 127 |
| 4.2.5 パンチホルダ及びダイホルダ | 128 |
| 4.2.6 ストリッパ | 129 |
| 4.2.7 位置決め部品 | 130 |
| 4.2.8 バッキングプレート | 130 |
| 4.2.9 ストックガイド | 131 |
| 4.2.10 ストップピン | 133 |
| 4.2.11 ノックアウト | 135 |
| 4.2.12 ストリッパボルト及びばね | 135 |
| 4.2.13 ダウエルピン | 136 |
| 4.2.14 吊り具 | 137 |
| 第5章 金型加工に用いられる工作機械と工具 | 139 |
| 5.1 ボール盤 | 139 |
| 5.1.1 卓上ボール盤 | 139 |
| 5.1.2 直立ボール盤 | 140 |
| 5.1.3 ラジアルボール盤 | 141 |
| 5.2 旋盤 | 142 |
| 5.2.1 旋盤の種類 | 142 |
| 5.2.2 普通旋盤 | 142 |
| 5.3 形削り盤（シェーパ） | 144 |
| 5.4 フライス盤 | 148 |
| 5.4.1 フライス盤の種類 | 148 |

| | |
|---------------|-----|
| 5.4.2 立フライス盤 | 148 |
| 5.4.3 横フライス盤 | 150 |
| 5.5 切削工具 | 151 |
| 5.5.1 バイト | 151 |
| 5.5.2 ドリル | 152 |
| 5.5.3 エンドミル | 154 |
| 5.6 のこ盤 | 154 |
| 5.6.1 金切り弓のこ盤 | 154 |
| 5.6.2 コンターマシン | 155 |
| 5.7 研削盤 | 157 |
| 5.7.1 平面研削盤 | 157 |
| 5.7.2 円筒研削盤 | 160 |
| 5.7.3 内面研削盤 | 160 |
| 5.7.4 成形研削盤 | 161 |
| 5.7.5 研削砥石 | 163 |
| 5.8 その他の工作機械 | 166 |

| | |
|----------------|-----|
| 第6章 金型用材料と熱処理 | 170 |
| 6.1 材料の種類と特徴 | 170 |
| 6.1.1 鋳鉄 | 170 |
| 6.1.2 鋳鋼 | 171 |
| 6.1.3 一般構造用圧延鋼 | 171 |
| 6.1.4 機械構造用炭素鋼 | 171 |
| 6.1.5 炭素工具鋼 | 171 |
| 6.1.6 合金工具鋼 | 172 |
| 6.1.7 その他 | 172 |
| 6.2 热処理の種類と設備 | 172 |
| 6.2.1 热処理の種類 | 172 |
| 6.2.2 热処理設備 | 173 |
| 6.3 热処理の方法 | 176 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 6.3.1 手回しフイゴとコークスによる焼入れと焼戻し | 176 |
| 6.3.2 バーナによる焼入れ | 179 |
| 6.3.3 炎焼入れ | 180 |
| 6.3.4 電気炉 | 181 |
| 6.4 熱処理の問題と対策 | 182 |
| 第7章 金型製作の基本作業 | 184 |
| 7.1 けがき作業 | 184 |
| 7.1.1 けがき作業 | 184 |
| 7.1.2 けがき作業の用具 | 185 |
| 7.1.3 けがき作業の方法 | 189 |
| 7.2 やすり作業 | 191 |
| 7.2.1 金型製作におけるやすり作業の役割り | 191 |
| 7.2.2 やすりの種類 | 191 |
| 7.2.3 やすり掛けの基本作業 | 194 |
| 7.3 切断作業 | 196 |
| 7.3.1 切断作業の目的と切断方法 | 196 |
| 7.3.2 弓のこ作業 | 196 |
| 7.3.3 コンターマシンでの切断 | 198 |
| 7.4 リーマ、タップ、ダイス作業 | 200 |
| 7.4.1 リーマ作業 | 200 |
| 7.4.2 タップ立て作業 | 201 |
| 7.4.3 ダイス立て作業 | 202 |
| 7.5 コーキング作業 | 202 |
| 7.5.1 コーキング | 202 |
| 7.5.2 コーキングたがねの注意事項 | 203 |
| 7.6 みがき・ラップ作業 | 203 |
| 7.6.1 みがき作業 | 203 |
| 7.6.2 ラップ作業 | 203 |
| 7.7 測定作業 | 204 |

| | | |
|--------------|----------------|-----|
| 7.7.1 | 測定作業と測定工具 | 204 |
| 7.7.2 | 鋼製スケール | 204 |
| 7.7.3 | ノギス | 205 |
| 7.7.4 | 外側マイクロメータ | 205 |
| 7.7.5 | 直角定規 | 206 |
| 7.7.6 | 拡大鏡（ルーペ） | 207 |
| 7.7.7 | ダイヤルゲージ | 207 |
| 7.7.8 | ブロックゲージ | 208 |
| 7.7.9 | ピンゲージ | 208 |
| 7.7.10 | 限界ゲージ | 208 |
| 7.7.11 | サインバー | 208 |
| 7.7.12 | 表面粗さ測定機 | 209 |
| 7.7.13 | 投影機 | 209 |
| 7.7.14 | 工具顕微鏡 | 209 |
| 7.7.15 | 硬さ試験機（硬度計） | 209 |
| 7.8 | 作業工具 | 210 |
| 7.8.1 | 作業工具と用途 | 210 |
| 7.8.2 | ハンマ | 210 |
| 7.8.3 | バイス（万力） | 210 |
| 7.8.4 | スパナ及びレンチ | 212 |
| 7.8.5 | タップ、リーマ及びハンドル | 213 |
| 7.8.6 | その他 | 214 |
| 7.9 | 電動工具 | 214 |
| 7.10 | エアーコンプレッサー | 215 |
| 7.11 | 工具箱 | 215 |
| 第8章 外形抜き型の製作 | | 216 |
| 8.1 | 製品と金型仕様 | 216 |
| 8.1.1 | 製品と加工工程 | 216 |
| 8.1.2 | 製品の展開とアレンジ図の作成 | 217 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 8.1.3 パンチ及びダイの寸法 | 219 |
| 8.1.4 素材寸法 | 219 |
| 8.2 金型組立図 | 219 |
| 8.3 部品図 | 220 |
| 8.4 パンチの製作 | 224 |
| 8.4.1 切断 | 225 |
| 8.4.2 荒削り | 226 |
| 8.4.3 研削加工 | 226 |
| 8.4.4 けがき | 227 |
| 8.4.5 止めねじ及びダウエルピン穴加工 | 228 |
| 8.4.6 凹み部荒加工 | 228 |
| 8.4.7 熱処理 | 229 |
| 8.4.8 研削加工 | 231 |
| 8.4.9 仕上げ | 231 |
| 8.5 ダイの製作 | 231 |
| 8.5.1 切断及び6面削り | 232 |
| 8.5.2 基準面の研削 | 232 |
| 8.5.3 けがき | 233 |
| 8.5.4 丸穴加工 | 234 |
| 8.5.5 コンターマシンによるくり抜き | 235 |
| 8.5.6 やすり仕上げ | 235 |
| 8.5.7 熱処理 | 236 |
| 8.5.8 研削及び仕上げ | 237 |
| 8.6 その他の部品の製作 | 238 |
| 8.6.1 ストリッパの製作 | 238 |
| 8.6.2 ストックガイドの製作 | 239 |
| 8.6.3 ダイホルダの製作 | 239 |
| 8.7 仕上げ及び組立 | 240 |
| 8.7.1 仕上げ組立作業の注意事項 | 240 |
| 8.7.2 パンチプレートとシャンク | 241 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 8.7.3 パンチとパンチプレートの組立 | 241 |
| 8.7.4 ダイとダイホルダの組立 | 242 |
| 8.7.5 ストックガイド及びストリッパの組立 | 243 |
| 8.7.6 確認 | 244 |
| 8.8 試し加工 | 244 |
| 8.8.1 チェック項目 | 244 |
| 8.8.2 金型の取付け、調整 | 245 |
| 8.8.3 ブランクの測定 | 249 |
| 第 9 章 V曲げ型の製作 | 251 |
| 9.1 金型設計 | 251 |
| 9.1.1 金型構造 | 251 |
| 9.1.2 主な部品図の設計 | 253 |
| 9.2 部品加工 | 255 |
| 9.2.1 パンチの製作 | 255 |
| 9.2.2 ダイの製作 | 257 |
| 9.2.3 位置決めプレート | 257 |
| 9.3 組立調整 | 258 |
| 9.3.1 上型の組立 | 258 |
| 9.3.2 下型の組立 | 258 |
| 9.4 試し加工及び調整 | 259 |
| 9.4.1 金型の取付け | 259 |
| 9.4.2 測定及び修正 | 260 |
| 第 10 章 絞り型の製作 | 262 |
| 10.1 製品と金型仕様 | 262 |
| 10.1.1 製品と加工工程 | 262 |
| 10.1.2 ブランク直径の計算 | 262 |
| 10.1.3 絞り率の計算 | 264 |
| 10.1.4 しわ押え用クッションの圧力 | 264 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 10.1.5 パンチ及びダイの丸み半径 | 266 |
| 10.2 金型組立図 | 266 |
| 10.3 部品図 | 267 |
| 10.4 部品加工 | 270 |
| 10.4.1 ダイの加工 | 270 |
| 10.4.2 パンチの加工 | 275 |
| 10.4.3 ダイホルダの加工 | 276 |
| 10.4.4 ブランクホルダその他 | 279 |
| 10.5 組立作業 | 279 |
| 10.5.1 ノックアウトとノックアウトロッドのかしめ | 279 |
| 10.5.2 上型の組付け | 279 |
| 10.5.3 ブランクホルダと位置決めピンの組立 | 280 |
| 10.5.4 下型の組立 | 280 |
| 第 11 章 資 料 | 282 |
| 11.1 金型に用いられる標準部品 | 282 |
| 11.1.1 標準部品と規格 | 282 |
| 11.1.2 使用頻度の高い標準部品 | 284 |
| 11.1.3 その他の標準部品 | 292 |
| 11.2 プレス加工に用いられる材料の種類 | 295 |
| 11.2.1 鉄鋼材料 | 295 |
| 11.2.2 銅及び銅合金 | 296 |
| 11.2.3 アルミニウム及びアルミニウム合金 | 297 |